

SYNDICAT DE LA FONTAINE RUANTE

COMMUNES DE BONNEVILLE SUR TOUQUES,
DE CANAPVILLE ET DE
SAINT MARTIN AUX CHARTRAINS

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

PHASE 3
SOLS ET APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME
DOSSIER DE MISE A ENQUETE PUBLIQUE



DIRECTION REGIONALE
FRECOURT, Avenue
de la 3e SIB
14075 OULIN CEDEX
Projet de loi

Indice

B

Date

23/05/23

Document

13

Version

1.0

Classification

CLASSE

CODE CLIENT

14130.02

CODE CONTRAT

CC390.01

PLAN N°

98.003

DESINE PAR

G.R.

DATE

AVRIL 1999

VERIFIE PAR

F.B.

ECHELLE

1/5000

LEGENDE

OS7 Positionnement des sondages (S 20)
AP2 Positionnement des tests de percolation (P 5)

RESULTATS DES TESTS DE PERCOLATION

K6=0mm/h	K14=0mm/h	K21=54mm/h
K7=0mm/h	K15=0mm/h	K22=0mm/h
K8=7mm/h	K16=10mm/h	K23=139mm/h
K9=0mm/h	K17=80mm/h	K24=65mm/h
K10=7mm/h	K18=85mm/h	K25=30mm/h
K11=33mm/h	K19=12mm/h	
K12=18mm/h	K20=130mm/h	

SAINT-ARNOULT

LEGENDE DES SOLS

UNITE DES SOL

T/I, LA, c, 2, 3

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
CLASSE 5	CLASSE 6	CLASSE 7	CLASSE 8
CLASSE 9	CLASSE 10	CLASSE 11	CLASSE 12
CLASSE 13	CLASSE 14	CLASSE 15	CLASSE 16
CLASSE 17	CLASSE 18	CLASSE 19	CLASSE 20
CLASSE 21	CLASSE 22	CLASSE 23	CLASSE 24
CLASSE 25	CLASSE 26	CLASSE 27	CLASSE 28
CLASSE 29	CLASSE 30	CLASSE 31	CLASSE 32
CLASSE 33	CLASSE 34	CLASSE 35	CLASSE 36
CLASSE 37	CLASSE 38	CLASSE 39	CLASSE 40
CLASSE 41	CLASSE 42	CLASSE 43	CLASSE 44
CLASSE 45	CLASSE 46	CLASSE 47	CLASSE 48
CLASSE 49	CLASSE 50	CLASSE 51	CLASSE 52
CLASSE 53	CLASSE 54	CLASSE 55	CLASSE 56
CLASSE 57	CLASSE 58	CLASSE 59	CLASSE 60
CLASSE 61	CLASSE 62	CLASSE 63	CLASSE 64
CLASSE 65	CLASSE 66	CLASSE 67	CLASSE 68
CLASSE 69	CLASSE 70	CLASSE 71	CLASSE 72
CLASSE 73	CLASSE 74	CLASSE 75	CLASSE 76
CLASSE 77	CLASSE 78	CLASSE 79	CLASSE 80
CLASSE 81	CLASSE 82	CLASSE 83	CLASSE 84
CLASSE 85	CLASSE 86	CLASSE 87	CLASSE 88
CLASSE 89	CLASSE 90	CLASSE 91	CLASSE 92
CLASSE 93	CLASSE 94	CLASSE 95	CLASSE 96
CLASSE 97	CLASSE 98	CLASSE 99	CLASSE 100

Unité 1 Sol argilo-sableux vert à glauconie hydromorphe

Unité 2 Sol argileux hydromorphe compact bariolé sur les argiles jurassiques

Unité 3 Sol argileux hydromorphe compact bariolé sur les argiles jurassiques

Unité 4 Sol limoneux homogène légèrement à lessivé, potaux, profond à

Unité 5 Sol limoneux grumeleux à potaux en fin de sondage, légèrement lessivé à lessivé sur des dépôts limoneux de

Unité 6 F/Asm G.m/1/3 Unité 6 Sol alluvial hydromorphe de la Touques avec

Unité 7 Fe/LaP/1/2 Unité 7 Sol limoneux-argileux profond lessivé sous

Unité 8 Sol limoneux-argileux profond lessivé sous

Unité 9 Sol limoneux-argileux profond lessivé sous

Avertissement
Avertissement par tranchées superficielles.
Site favorable pour l'ensemble des installations, quel que soit le type de traitement.
Avertissement par tranchées superficielles, avec quelques aménagements.
Site présentant un risque de contamination, difficile d'être à la présence du système producteur.
Avertissement par tranchées superficielles, avec quelques aménagements.
Site présentant un risque de contamination, difficile d'être à la présence du système producteur.
Avertissement par tranchées superficielles, avec quelques aménagements.
Site présentant un risque de contamination, difficile d'être à la présence du système producteur.
Avertissement par tranchées superficielles, avec quelques aménagements.
Site présentant un risque de contamination, difficile d'être à la présence du système producteur.

REÇU EN PREFECTURE
le 10/03/2020
Application agréée E-legalite.com

99_AU-014-241400878-20200305-ZON_ASSAI_2